

Vaske- og plejesymboler

RENHOLDELSMÆRKNING

SYMBOLER FOR VASK



Tåler normal vask i vaskemaskine ved max. den angivne temperatur.
Her findes forskellige temperaturangivelser helt op til 95 °C.
På vaskemidler viser temperaturangivelsen, at produktet er effektivt ved de angivne temperaturer.

70 °C: kogevaske. Det anbefales at forbehandle genstridige pletter.
Energibesparrende metode.

95 °C: kogevaske. Det anbefales at forbehandle genstridige pletter.



Produktet skal håndvaskes. Lav temperatur og skånsom behandling.
På vaskemidler betyder det, at midlet er egnet til håndvask.
Det anbefales, at vaskemidlet opløses i vandet, før tøjet kommer i.



Er der en streg under betyder det, at produktet skal skånevaskes.
To streger betyder ekstra skånevask.

Skånevask = høj vandstand og lavere centrifugeringshastighed.



Produktet tåler ikke vask.

SYMBOLER FOR BLEGNING



Produktet tåler blegemidler.



Produktet tåler kun oxygenblegning, ikke blegning med klor.



Produktet tåler ikke blegemidler.

SYMBOLER FOR TØRRING I TØRRETUMBLER



Produktet tåler tørretumbling ved lav temperatur, max. 60 °C.



Produktet tåler tørretumbling ved høj temperatur, max. 80 °C.



Produktet tåler ikke tørretumbling.

SYMBOLER FOR ANDEN TØRRING END TØRRETUMBLER

TEXTIL FRA EUROPA



Produktet skal hængetørre.



Produktet skal hængetørre i skyggen.



Produktet skal tørre liggende.



Produktet skal tørre liggende i skyggen.



Produktet skal dryptørre hængende.



Produktet skal dryptørre hængende i skyggen.



Produktet skal dryptørre liggende.



Produktet skal dryptørre liggende i skyggen.

TEXTIL FRA USA



Produktet skal hængetørre.



Produktet skal hængetørre i skyggen.



Produktet skal tørre liggende.



Produktet skal tørre liggende i skyggen.



Produktet skal dryptørre.



Produktet skal dryptørre i skyggen.

SYMBOLER FOR STRYGNING



Produktet tåler strykning ved lav temperatur, max. 110 °C.

Dampstrykning kan beskadige tekstilet.



Produktet tåler strykning ved middel temperatur, max. 150 °C.



Produktet tåler strykning ved høj temperatur, max. 200 °C.



Produktet tåler ikke strykning.

SYMBOLER FOR RENSNING



Tåler kemisk rens med perchlor eller kulbrinter. En streg under betyder skånsom behandling.



Produktet tåler kemisk rens med kulbrinter. En streg under betyder skånsom behandling.



Tåler professionel vådrens. En eller to streger under betyder skånsom eller ekstra skånsom behandling.



Produktet tåler ikke rensning.